





Departamentul
de
MECATRONICĂ

Facultatea
de
MECANICĂ




UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMIȘOARA

PROIECTAREA SISTEMELOR MECATRONICE



Prof. dr. ing. Valer DOLGA,




Cuprins

Fiabilitate si proiectare


- Incertitudini si mod de evaluare
- Coeficient de siguranta
- Coeficient de siguranta si fiabilitate
- Design for six sigma

Introducere

- Mult timp la baza proiectării sistemelor tehnice a stat un criteriu de bază axat pe obținerea unei durabilități cât mai ridicate;
- Deteriorări întâmplătoare reduceau însă durata de funcționare a sistemelor;
- Echipamentele moderne sunt mult mai complexe;
- Mult mai frecvent pot să apară defectări aleatoare ale elementelor componente sau a sistemului total;
- Elemente sau sisteme aparent identice din punctul de vedere al materialului, formei, tehnologiilor, condiții de funcționare prezintă durabilități diferite;
- Defectele interne ale materialelor utilizate (chiar în condițiile aceleiași șarje), calitatea suprafețelor, mărimea abaterilor dimensionale etc. au o repartiție aleatorie chiar la un proces tehnologic identic;
- Fiabilitatea componentelor și a sistemelor este afectată printre alți factori și de prelucrarea manuală și operațiile de asamblare;
- Scăderea complexității pieselor, a proceselor de asamblare și utilizarea unor câmpuri de toleranțe adecvate influențează de asemenea pozitiv fiabilitatea. O proiectare adecvată impune o fiabilitate ridicată.



Analiza incertitudinilor



Incertitudinea - componentă naturală pentru toate sistemele din lumea înconjurătoare;

În domeniul experimental - expresia face referire la variația unei mărimi pentru măsurări repetate a aceluiași parametru în condiții identice de lucru;


Se poate anticipa că valoarea măsurată se încadrează într-un interval:

$$\text{valoarea_medie} - \text{incertitudine} \leq \text{valoarea_masurata} \leq \text{valoarea_medie} + \text{incertitudine}$$

Valoarea medie - a unei mărimi aleatoare este definită ("n" este numărul de măsurători iar x_i este valoarea corespunzătoare din măsurătoarea "i"):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

Surse potențiale de erori




- În multe aplicații nu este practic a realiza un număr specificat de măsurători și a calcula valoarea medie și deviația standard;
- O singură valoare măsurată se echivalează cu valoarea medie;
- *Incertitudinea* - trebuie estimată pe baza surselor potențiale de erori

❖ **erori de achiziție**

A. erori de acuratețe – sunt erori constante (sistematice) și se pot elimina;

- *erori de calibrare* a instrumentelor de măsurare – eliminabile prin calibrare proprie pe bază de standarde corespunzătoare;
- *erori de măsurare* datorate senzorului – eliminabile prin calibrarea senzorului și ridicarea caracteristicii;
- *erori de condiționarea semnalului* – eliminabile prin calibrarea senzorului cu circuitele de condiționare conectate;
- *erori de instalare a senzorului* – eliminabile prin instruirea personalului și experiență;
- *erori de aranjare spațială a senzorului*;
- *erori temporale* – eliminabile prin controlul mediului;
- *erori datorate temperaturii* – eliminabile prin calibrare și măsurări la aceeași temperatură.



B. erori de precizie – sunt erori aleatoare (se estimează cu o incertitudine)

- erori de citire a instrumentelor de măsurare
- erori datorate modificărilor în condițiile de experiment

C. tehnici de măsurare mediocre – erori de operator – informațiile obținute se elimină

D. erori grosolane - informațiile obținute se elimină

❖ erori de prelucrare a datelor


- acuratețea calculului valorilor din măsurători
- acuratețea modelului de măsurare instalat

- Multiple surse de erori de măsurare → impun definirea unei incertitudini globale:

$$u_m = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}$$

unde: u_m este incertitudinea valorii măsurate, n este numărul surselor potențiale de eroare din măsurători; u_i – este incertitudinea estimată a măsurătorii provenind de la sursa i .

Influența incertitudinii




- **Dacă** valoarea măsurată este utilizată pentru compunerea unor noi valori → estimarea incertitudinii valorii rezultate pe baza unei metode adecvate;
- Valoarea se determina astfel:
 - ❖ de la ecuația de compunere;
 - ❖ dezvoltarea în serie Taylor cu aproximația de ordinal întâi

$$u_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot u_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)_{x_i=x_{i0}}^2 \cdot u_i^2}$$

unde: - n – este numărul de valori măsurate utilizate în compunerea noi valori;

u_i – este incertitudinea valorii măsurate de ordinal i .

Exemplu de calcul_1



Măsurarea puterii disipate într-un resistor se realizează prin trei metode:


- Se măsoară curentul prin rezistorul R : $P = I^2 \cdot R$
 - Se măsoară căderea de tensiune pe rezistorul R : $P = \frac{U^2}{R}$
 - Se măsoară atât curentul cât și tensiunea pe resistor: $P = I \cdot U$
- Care este incertitudinea fiecăreia dintre metode ?**

$$a) \quad u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 \cdot u_I^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)^2 \cdot u_R^2} = \sqrt{4 \cdot I^2 \cdot R^2 \cdot u_I^2 + I^4 \cdot u_R^2}$$

$$b) \quad u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial U}\right)^2 \cdot u_U^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)^2 \cdot u_R^2} = \sqrt{4 \cdot \left(\frac{U}{R}\right)^2 \cdot u_U^2 + \left(\frac{U^2}{R^2}\right)^2 \cdot u_R^2}$$

$$c) \quad u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial U}\right)^2 \cdot u_U^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 \cdot u_I^2} = \sqrt{I^2 \cdot u_U^2 + U^2 \cdot u_I^2}$$

Exemplu de calcul_2



Rigiditatea unui arc se definește ca și raportul dintre forța generalizată aplicată și deformația arcului pe direcția forței (C- constanta de conversie a unitatii de masura):


$$K = C \cdot \frac{F}{\Delta L}$$

Experimental - se aplica greutateți de valori cunoscute și se măsoara deformațiile obținute:

- incertitudinea cunoasterii greutatii (forteii)
- incertitudinea cunoasterii deformatiilor

$$u_K^2 = \left(\frac{\partial K}{\partial F} \right)^2 \cdot u_F^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial \Delta L} \right)^2 \cdot u_{\Delta L}^2 = \left(\frac{C}{\Delta L} \right)^2 \cdot u_F^2 + \left(-\frac{C \cdot F}{\Delta L^2} \right)^2 \cdot u_{\Delta L}^2$$

Bazele statistice ale incertitudinii experimentale



Deviatia functională standard

$$\sigma = \frac{1}{n-1} \cdot \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \frac{1}{n} \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

Coeficientul functional al variantei


$$\gamma = \frac{\sigma}{\mu}$$

$$\mu - a \cdot \sigma \leq \text{valoarea } _ \text{masurata} \leq \mu + a \cdot \sigma$$

Nivel de încredere	90 %	95 %	99 %	99.7 % *	99.9 %	99.99 %	99.999 %	99.9999 %
a	1.65	1.96	2.58	3	3.29	3.89	4.42	4.89

* - limita "six" sigma

Relatii de compunere pentru cunoasterea incertitudinii



$$y = a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \dots + a_n \cdot x_n = \sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i$$


$$\mu_y = a_1 \cdot \mu_1 + a_2 \cdot \mu_2 + \dots + a_n \cdot \mu_n = \sum a_i \cdot \mu_i$$

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i \cdot a_j \cdot \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j = \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sigma_i^2 + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n a_i \cdot a_j \cdot \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$$

unde ρ_{ij} sunt coeficienții de corelație dintre valorile x_i & x_j ($0 \leq \rho_{ij} \leq 1$, $\rho_{ii} = 1$)

Relatii de calcul


<i>Relație funcțională</i>	<i>Valoarea medie (μ)</i>	<i>Deviația funcțională standard (σ)</i>	Coeficientul funcțional al varianței ($\gamma = \sigma/\mu$)
a (constantă)	a	0	0
x (variabilă)	μ_x	σ_x	$\left(\gamma_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x}\right)$
$x + a$	$\mu_x + a$	σ_x	$\gamma_x \approx \frac{\sigma_x}{\mu_x + a}$
$a \cdot x$	$a \cdot \mu_x$	$a \cdot \sigma_x$	γ_x
x^2	μ_x^2	$2 \cdot \gamma_x \cdot \mu_x^2$	$2 \cdot \gamma_x$
x^3	μ_x^3	$3 \cdot \gamma_x \cdot \mu_x^3$	$3 \cdot \gamma_x$
$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{\mu_x}$	$\frac{\gamma_x}{\mu_x}$	γ_x
$x \pm y$	$\mu_x \pm \mu_y$	$\frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\mu_x \pm \mu_y}$	$\frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\mu_x \pm \mu_y}$
$x \cdot y$	$\mu_x \cdot \mu_y$	$\mu_x \cdot \mu_y \cdot \sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$	$\sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$
$\frac{x}{y}$	$\frac{\mu_x}{\mu_y}$	$\frac{\mu_x}{\mu_y} \cdot \sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$	$\sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2}$




- **În Roma antică** - proiectantul de poduri / punți utiliza o verificare a durabilității construcției pentru evitarea defectiunilor;
- → noțiunea de **coeficient de siguranță**.
- Coeficientul de siguranță pentru sistemele structurale propus de **Philon din Bizanț** (mort în 220 BC):

$$N = \frac{\text{capacitate}}{\text{sarcina}} = \frac{\text{rezistența admisibilă}}{\text{solicitare}}$$

- În *domeniul aerospațial* – masa minimală → coeficienți reduși;
- În *domeniul proiectilelor militare* - **coeficient de siguranță unitar** - produsul este de funcționare unică;
- *Avioanele de luptă* - coeficient de siguranță de **1.2** - dar echipajul este dotat cu sisteme de aruncare și parașute iar sistemul este inspectat și menținut periodic în mod riguros;
- În *domeniul avioanelor de transport* - coeficient de **1.5** - un control periodic extrem de precis.



Variante ale coeficientului de siguranță



- **Robert L. Norton** - teoria unui coeficient de siguranță ridicat;
- **Coeficientul de siguranță global** este o combinație a unor coeficienți de siguranță care iau în considerare proprietăți de material, acuratețea modelului ingineresc și a nivelului probabil a mediului de lucru;
- pentru materiale elastice luându-se în considerare limita de curgere:

$$N_{elastic} \geq \max(N_1, N_2, N_3)$$


- pentru materiale fragile luându-se în considerare rezistența limită la rupere:

$$N_{fragil} \geq 2[\max(N_1, N_2, N_3)]$$


unde valorile N_1 , N_2 , N_3 tin cont de: parametrii de material, acuratețea modelului, mediul de lucru.

R.L. NORTON - coeficientii N_1

Coeficient de siguranță	N_1 Parametrii de material (test)	N_2 Acuratețea modelului	N_3 Mediu de lucru
1.3	Complet caracterizat	Confirmat prin încercări	Același ca și în condițiile de încercare
2	Aproximații bune	Aproximații bune	Controlat, temperatura mediului ambiant
3	Aproximații corecte	Aproximații corecte	Modificări moderate
> 5	Aproximații brute	Aproximații brute	Modificări majore




Joseph P. Visodic – coeficient de siguranță



- recomanda un coeficient de siguranță minimal - cunoaștere cumulativă și experiența
- pentru materiale elastice și limita de curgere

<i>Coeficient de siguranță</i>	<i>Cunoașterea sarcinii</i>	<i>Cunoașterea a solicitării</i>	<i>Cunoașterea parametrilor de material</i>	<i>Cunoașterea mediului</i>
1.2 – 1.5	Precis	Precis	Foarte bine	Controlabil
1.5 – 2.0	Bine	Bine	Foarte bine	Constant
2.0 – 2.5	Bine	Bine	Mediu	Normal
2.5 – 3.0	Mediu	Mediu	Mai puțin testate	Normal
3.0 – 4.0	Mediu	Mediu	Netestate	Normal



Fiabilitatea la solicitări statice





Coeficientul de siguranță “c”:
$$c = \frac{S}{\sigma}$$

unde: **S** – **este este mărimea limită** – caracteristica de rezistență a materialului secțiunii concret solicitate, uzură limită, temperatură limită, vibrație (amplitudine, viteză, accelerație), presiune acustică limită etc., forța nominală sau tensiunea admisibilă; **σ** – **este mărimea efectivă corespunzătoare, calculată, determinată** etc.

Parametrii anteriori – **caracter de marime statistica**




Caracterul statistic in calculul coeficientului de siguranta



- Coeficientul de siguranță se impune să fie supraunitar;
- Mărimea suprafeței hașurate indică posibilitatea ca tensiunile efective să fie mai mari decât cele limită și implicit un coeficient de siguranță subunitar

Coeficientul de siguranță și fiabilitatea



Coeficientul de siguranță – ținând cont de fiabilitate:

$$c_F = c \cdot \left(\frac{1 - a \cdot \gamma_s}{1 + a \cdot \gamma_\sigma} \right)$$

unde: c - coeficientul de siguranță mediu bazat pe valori medii sau valori scontate ;


a – este numărul deviației standard pentru a asigura nivelul dorit;

γ_σ – este coeficientul de variație a valorii tensiunii (estimativ);

γ_s – este coeficientul de variație a tensiunii admisibile (publicat sau estimat)

a	0	1.65	2.33	3	3.08	3.62	4.42	4.89
Fiabilitate	50 %	95 %	99 %	99.87 %	99.9 %	99.99 %	99.999 %	99.9999 %
Rata defectărilor	50 %	5 %	1 %	0.13 %	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}

Fiabilitatea în calculul lagarelor cu rulmenți



- Cercetările asupra loturilor de rulmenți - solicitări la oboseală;
- Defectele se pot încadra într-o distribuție Weibull;
- Sarcina radială de calcul pentru rulmentul cu bile (sarcina de alegere a rulmentului din catalog):

$$F_r = F_0 \cdot \sqrt[3]{\frac{(L_0 \cdot n_0 / L_r \cdot n_r)}{0.02 + 4.439 \cdot [\ln(1 / R)]^{1.438}}}$$

F_0 – este sarcina de calcul pe rulment;

L_0 – durata de viață a rulmentului impusă prin proiect [minute];

n_d – viteza de rotație în funcționare a rulmentului [rot/min];

L_r – durata nominală de viață a rulmentului (din catalog) [minute];

n_d – viteza nominală de rotație a rulmentului (din catalog) [rot/min];

R – fiabilitatea impusă ($0.90 \leq R \leq 1.00$)

Fiabilitatea in calculul rotilor dintate (AGMA)

$$S_{inc} = S_y \cdot \frac{K_1 \cdot K_2}{K_t \cdot K_r}$$

$$S_{contact} = S_c \frac{C_1 \cdot C_2}{C_3 \cdot C_4}$$

S_{inc} – rezistența admisibilă (corectată) la încovoiere a materialului ;

$S_{contact}$ – rezistența admisibilă (corectată) la contact a materialului ;

S_y – rezistența admisibilă la curgere a materialului ;

S_c – rezistența admisibilă la contact a materialului ;

K_1, C_1 – factor de corecție a duratei de viață


K_2, C_2 – factor de corecție a durității ;

K_3, C_3 – factor de corecție a temperaturii ;


K_4, C_4 – factor de corecție a fiabilității :

$$K_4 = C_4 = 0.7 - 0.15 \cdot \lg(1 - R) ; 0.90 \leq R \leq 0.99$$


$$K_4 = C_4 = 0.5 - 0.25 \cdot \lg(1 - R) ; 0.99 \leq R \leq 0.9999$$



DESIGN FOR SIX SIGMA / Introducere




- *Calitatea* sistemelor – înțelese ca produse, procese, servicii – un scop pentru proiectanți și beneficiari;
- *Statistica* - un domeniu de bază pentru analiza calității;
- **Design For Six Sigma (DFSS)**
 - După 1980 - un puternică schimb de informație referitoare la calitate dinspre societatea japoneză spre cea americană;
 - Domeniul TQM, Metoda Taguchi, Management și planificare etc;
 - General Electric - după 1990, raportând în 1999 - produsele sale respectă DFSS și salvând pe această cale 2 miliarde \$;
 - Firma Motorola se înscrie pe aceeași traiectorie.
- **Six Sigma** (**sigma** - de la litera grecească care reprezintă deviația standard în statistică) - o metodologie de creștere a capabilității și de a reduce defectele în orice proces.



- Conceptul fundamental pentru statistică - *unitatea statistică*;
- Unitatea statistică - forma individuală de manifestare obiectivă a fenomenelor și proceselor supuse statisticii;
- Fiecare unitate statistică - caracteristici cantitative și calitative;
- Totalitatea unităților - printr-o proprietate comună - pot fi considerate o colectivitate statistică;
- Cercetarea unei colectivități - se exprima prin variabile aleatoare - variația unei caracteristici întâmplătoare ce rezultă din cercetarea colectivității respective;
- Această variație este pusă în evidență de seria statistică de repartiție (repartiția variabilei aleatoare).

$$X : \begin{pmatrix} x_i \\ f(x_i) \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, n \quad X : \begin{pmatrix} x \\ \varphi(x) \end{pmatrix}, x \in [a, b] \quad \text{Forma discreta}$$

unde: x_i reprezintă variantele respective; $f(x_i)$ reprezintă probabilitățile respective $f(x_i) = P(X = x_i)$ (funcția de probabilitate); $\varphi(x)$ este densitatea de probabilitate în punctual x



Functia de repartitie a variabilei aleatoare continue:

$$F(x) = P(X < x_0) = \int_a^{x_0} \varphi(x) \cdot dx$$

Repartiție normală (Gauss) - densitatea de probabilitate:


$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

unde: m și σ sunt parametrii repartiției (media și respectiv dispersia), $e = 2.71828$, $\pi = 3.14159$.


$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2} dt$$

Curba de repartitie normala

- Curba de repartiție normală - este necesară determinarea punctelor de extreme și de inflexiune ale funcției;
- Pe principiul clasic al analizei matematice se poate determina:
 - ❖ Maximul funcției - în punctual $x = \mu$ și are valoarea $f_{\max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$
 - ❖ Punctele de inflexiune se găsesc la abscisa $x = \mu \pm \sigma$



Exemplu de reprezentare



O variabilă urmărită în procesul de măsurare prezintă o variație între 23 [U.M.] și 88 [U.M.] cu o frecvență reprezentată în tabel. Se cere să se determine media variabilei respective, dispersia și să se reprezinte curba densității de probabilitate.

Intervalul [U.M.]	Frecvența n_i	Frecvența relativă $f(x_i) = \frac{n_i}{n}$
20 – 30	6	0.06
30 – 40	12	0.12
40 - 50	16	0.16
50 - 60	32	0.32
60 - 70	15	0.15
70 - 80	13	0.13
80 - 90	6	0.06
Total n = 100		1

- Din observația amplitudinii variației [U.M.]

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 89 - 23 = 66$$


- se pot admite 7 intervale egale de mărime: $h = 10$

Exemplu



Media: $\mu = 55$ [U.M.]

Dispersia: $\sigma = 20$.

Reprezentarea grafica a repartitiei frecventelor




Exemplu



Densitatea de probabilitate

- Curba densității de probabilitate se localizează prin media μ și are forma determinată de dispersia σ ;



Proportia de observatii in interval centrat

